LATISSEMENTS

AGRICOLES DLP11-3-83126228

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS **D'AVERTISSEMENTS** AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE ----

EDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE - GARD - HERAULT - LOZERE - PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE - BAT. 5 - PLACE CHAPTAL 34076 MONTPELLIER CEDEX - TEL. 92.41.42

ABONNEMENT ANNUEL Régisseur de recettes de la D.D.A. C.C.P. Montpellier 5238-57

BULLETIN N° 1 destiné aux agriculteurs du Lauragais

CHARANCON DE LA TIGE DU COLZA


Les charançons de la tige (C. NAPI) se manifestent dans de nombreuses cultures de colza ; cette activité est liée aux conditions climatiques qui leur sont très favorables.

Ces ravageurs peuvent entraîner des pertes importantes de rendement à la suite des déformations et éclatements de tiges qu'ils provoquent. déclenchant une mauvaise floraison et de la verse.


Le seuil de 10 captures par jour est atteint et même dépassé dans certaines cultures de la Piège (régions de Belpech, Pécharic et Le Py) et VOUS DEVEZ TRAITER si vous êtes dans ces secteurs.

Dans les autres régions (Razès, Limouxin) attendre un nouvel avis. La période de risque pour la culture est comprise entre C2 et tige 20 cm.

En cas de nécessité, traitez à l'aide d'une spécialité contenant du parathion-méthyl apportant 350 grammes de matière active à l'hectare. Un exemple: 0,9 litre environ/hectare de Methyl Bladan dans 200 litres d'eau à 3,5 - 4 bars de pression.



Décollement du bourgeon terminal



Etranglement vert clair à la base des nouveaux pétioles C2(entre noeuds visibles)

4000 45051 1983: nº 1-10

TIRAGE du 10 MARS 1983 - 1 000 exemplaires Bulletin technique des Avertissements Agricoles - MONTPELLIER